



Пневмосалазки предназначены для создания компактных, прецизионных, жестких приводов. Компонуются с захватами и пневмостолами. Возможна установка упоров, гидродемпферов серии 6900 и магнитных датчиков серии 1580. Рабочее давление (сжатый воздух) 1,5 ... 7 бар. Температура эксплуатации -5...+70°C.



КОДИРОВКА

1	2	3
6600	25	0050

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	МОДЕЛЬ	6600	Пневмосалазки
2	ДИАМЕТР ПОРШНЯ	Выполняется с $\varnothing=8, 12, 16, 20, 25$ мм	
3	ХОД	Выполняется 10, 20, 30, 40, 50, 75 мм	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кронштейн крепления упоров и гидродемпферов		Опорный блок	Упор регулируемый	Гидродемпфер	
6600.ø.SU	6600.ø.SR	6600.ø.SI	6600.ø.VR	6900.A = ($\varnothing 8$ и 12 мм) 6900.B = ($\varnothing 16$ мм) 6900.C = ($\varnothing 20$ и 25 мм)	